


便利工具摘要

PS-18V-U 电源部件



可携带电源部件，随时随地使用

- 因电源部件使用干电池，所以可在没有传感器电源的地方进行工作检查，或在生产线过程中调整传感器。
- 另外，连接传感器的输出工作可由工作状态指示灯(红色LED)及蜂鸣器检查。



- 电源电压: 18V(可容2节006P干电池)
- 可连接传感器: 光电传感器, 接近传感器等, 带NPN晶体管输出, 直流双线式输出或继电器输出

PS-18V-U
其他产品